

M A R C 解析を公共機関で修得しませんか

だれでもできる解析・C A Dの自動化/効率化
これとの組み合わせで1日で修得可能です。

20名程度、
1時間程度の実習で修得しています。

問合せはこちらから
<https://terakoya2018.com/question>

寺子屋/CAE解援隊






連絡先 hagi@terakoya2018.com



M A R C解析を公共機関で修得しませんか



- M A R C解析について
- 自動化の概要
 - 自動化のきっかけとヒントは考えることからでした。
- 自動化の方法
 - ①CADの自動化例 ②FEM解析の自動化例
- FreeCADで簡単な作図を試してみる
- その他の効率化

解析事例:ハの字型マウント、マフラーマウントの解析




特別な例ではありません。手順を追って。材料を定義すると98%以上、5%誤差程度で予測できます。

解析事例: ラバースプリング、円錐型マウントの変形解析



通常防振ゴムは30%以内の変形ですが、これは50%圧縮変形です。




簡単に見えますが、

解析ルールを守らないと意外に合いません。

特別な例ではありません。手順を追って。材料を定義すると98%以上、5%誤差程度で予測できます。


解析事例：ラバーコンタクト クリック特性



メッシュが切れれば
ほとんど解析できます。

事前打ち合わせから
MARC現地解析


- ・マニュアル準備
- ・自動化で次にはそのまま解析
(ひな型でも・・・)



材料は別途定義しますが、ダミーを用意します。

ブーツ解析の自動化

自動化定義例、
マニュアルも承ります。
(現地捜査から作成)



一度解析を実行
⇒その記録を使用


| Version : MENTAT II 2.3.1

```

*select_elements_class      all_visible
line2                       *select_clear
*remove_elements          *select_sets
all_selected               rigid3
*element_type 10          *visible_selected
all_existing              *expand_curves
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ all_visible
*select_sets              *store_surfaces rigid3s
rigid3s                    18
*
*
*
*
-10.0.0                    *select_sets
boot
    
```


実作業の記録

自動化の方法: CAD自動化と同様



- 1)メッシュ作成、上下の拘束条件設定
要素に“boot” ”shaft” という名前付ける
- 2)解析設定、3D化、順次手動で実行
- 3)記録をテキストで残す

要素分割は、本プログラムの解析時間に最も影響を与える因子である為、詳しく説明する。分割数は極力、下記説明の小さい方を採用のこと。




開発者の簡易解析の為
正式なメッシングではない

設計・開発者への展開の為 手順書は必要

```

→ MECHANICAL
→ FIXED_DISPLACEMENT
→ NODE_ADD
→ Enter_node_list: 1/2断面の
NODEを全て選択する
(覚書ファイル cvj30-2.mud保存)

```



G 自動モデル作成プログラム2 (プロシジャー2) を実行する。

```

UTIL (下のバー) → PROCEDURE-ECECUTE →
→ Enter_Proc_File_Name: /disk2/user/cvj30-12.proc

```

H 解析用ファイルの保存

```

MARC形式: FILES → MARC · WRITE
→ Enter File Name: FILE_NAME.dat (OK TO Create? Y)
MENTAT形式: FILES → MODEL · SAVE_AS
→ Enter File Name: FILE_NAME (OK TO Create? Y)

```

4 解析準備

- vi エディタによる解析用ファイルの調整。
 - 剛体としてカップ等は、定義済みなのでカップ等のマージは不要。
 - 資料1: 解析ファイルの調整を参照し、ファイルを変える。

5 解析の実行

- ① 解析の実行。

```
marck2008 -jid file_name -b n.
```

注) バージョンを MARC2003 とすること。

[実際に作る・・・]

EXCELに実施した履歴をコピー

3D化

入力すべき項目を赤字で追記

材料
入力

シャフト(金属)材料定義

ブーツ材料

要素のコピー
番号付け
元に戻して
節点共有

隣の出力用シートに反映

Row	Command	Parameters	Notes
6	*set_expand_rotations	-5 0 0	・・・3D化角度(5deg)
7	*set_expand_repetitions	180/5	・・・何回繰り返すか
7	*expand_elements		
8	all_existing		
9	*set_sweep_tolerance		
10		0.01	
11	*sweep_all		
12	*remove_unused_nodes		
13	*element_type	7	
14	all_existing		
15	*select_sets		
15	boot		
16	*new_material		
17	*material_type	mechanical.isotropic	
18	*material_value	isotropic:youngs_modulus	ブーツ材料
19		7.76	・・・ヤング率入力
20		0.47	・・・ポアソン比入力
21		1	・・・密度入力(正確には質量密度、静解析なので)
22	*material_option	isotropic:plasticity:elastic_plastic	*mate
23	*material_value	plasticity:yield_stress	
24		200	・・・降伏応力
25	*add_material_elements		
26	all_unselected		
27	*remove_unused_nodes		
28	*renumber_elements_directed		
29		1 -0.001 0	・・・要素番号付け(X方向)
30	*move_reset		
31	*set_move_translations		
32		-200 0 0	・・・移動して元へ戻す
33	*move_elements		
34	*material_value	isotropic:youngs_modulus	シャフト(金属)材料定義
35		21000	・・・ヤング率入力
36		0.29	・・・ポアソン比入力
37		1	・・・密度入力(正確には質量密度、静解析なので)
38	*material_option	isotropic:plasticity:elastic_plastic	*material_type plasticity
39	*material_value	plasticity:yield_stress	
40		200	・・・降伏応力
41	*add_material_elements		
42	all_unselected		
43	*remove_unused_nodes		
44	*renumber_elements_directed		
45		1 -0.001 0	・・・要素番号付け(X方向)
46	*move_reset		
47	*set_move_translations		
48		-200 0 0	・・・移動して元へ戻す
49	*move_elements		


MARC/MENTATマニュアル一部

2 使用要素


要素番号	要素名	要素番号	要素名
10	2D (四辺形要素)	52	3D (六面体要素)
11	2D (三角形要素)	53	3D (四面体要素)
12	2D (線要素)	54	3D (線要素)
13	2D (点要素)	55	3D (点要素)
14	2D (面要素)	56	3D (面要素)
15	2D (体要素)	57	3D (体要素)
16	2D (面要素)	58	3D (面要素)
17	2D (線要素)	59	3D (線要素)
18	2D (点要素)	60	3D (点要素)

- 注(1) "7"は、必ず指定しなさい。
 (2) "12", "13"は、中継要素が指定されない限り、異性は1次元要素と同じことが確認された。
 (3) "12"は、指定しなさい。
 【別添付】
 *5, *7(接触): 面要素を考慮した接触要素は、反方向が可能なため、使用しない。

2 メッシュ作成 (要素作成方法)




3 ばね/塑性要素




MARC一部

- (2) 接触問題の注意点
 (a) 縮体要素の使用について
 縮体要素は、一辺の長さが"0"の四辺形要素である。
 接触問題でのBody Contactの定義の場合、アウトラインに長さ"0"の辺が存在するとエラーとなる。





- (b) FNTOL値が大きすぎると、剛体と変形体が離れなくなる問題が発生する。
 例1) FNTOL値が大きいとき、剛体と変形体が離れなくなる。
 例2) FNTOL値が小さいとき、剛体と変形体が離れすぎる。



- CONTACT TABLE (変更する)
 1. CONTACT TABLE
 2. (値)
 3. ボデー番号、ERROR値、FNTOL、μ
 4. 上記ボデー番号と接続するボデーのリスト


- (c) 荷重増分値の与え方
 ・収束しない場合、通り抜け等が発生した場合、"ERROR値×4>変位増分"とする。
 (d) 摩擦の相対滑り速度について
 ・これを決定するには、サブルーチン"ufric.f"で、write文により、相対滑り速度を出力する。
 ・その1/20程度を相対滑り速度とすると良い。
 (e) 接触判定距離(ERROR)
 ・アウトプットの中に、下のような値が示される。これを参照して、ERROR値を決定すれば良いが、未入力で解析はOKである。

 distance below which a node is considered touching a surface is 1.00000E-02




- ・下図のAとBの線を、それぞれ10分割する。
 M / MG
 → CONVERT
 → DIVISIONS
 → 10 10 キーイン
 → GEOMETRY / GEOMETRY — CURVES TO POLYLINES
 → AとBの線を選択して実行

- ・前と同様の操作 (CRVS — ADD) で、下図の様に4本の線をつなぐと、外筒と内筒の外形が見えてくる。





MENTAT自習書一部

- TRANSLATIONS
 → A部は 0 5 0 キーイン (or B部は0 -5 0)
 → REPETITIONS
 → A部は 1 キーイン (or B部は2)
 → ELEMENTS
 → A部の要素を選択 (or B部)



- 10 10 キーイン
 THERMAL EXP.
 THERMAL EXP. COEF
 0.000175 キーイン
 → OK ×2
 → ELEMENT — ADD
 → オレンジ色部分の要素を選択して実行



20名程度、1時間程度の実習で修得しています。



ゴムの解析に必要なエネルギー関数

線形材料

$$\sigma = \varepsilon E$$


ヤング率E ひずみ $\varepsilon (= \Delta L/L)$ 応力 σ

$$W = (1/2)E\varepsilon^2$$



非線形材料-ゴムのエネルギー表現

$$W(\lambda) = \int_1^{\lambda_1} \sigma d\lambda$$



ひずみエネルギー密度関数

基本式

$$W = W(I_1, I_2, I_3)$$

伸張比 $\lambda = 1 + \varepsilon$ として表現

$$I_1 = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$$



[対角線効果]

$$I_2 = \lambda_1^2 \lambda_2^2 + \lambda_2^2 \lambda_3^2 + \lambda_3^2 \lambda_1^2$$

[面積効果]

$$I_3 = \lambda_1^2 \lambda_2^2 \lambda_3^2 = 1$$

[体積効果]




ひずみエネルギー密度関数

二軸試験機



$$\text{Mooney式: } W = C_{10}(I_1 - 3) + C_{01}(I_2 - 3) + C_{11}(I_1 - 3)(I_2 - 3) + C_{20}(I_1 - 3)^2 + C_{30}(I_1 - 3)^3$$




サンプル取り付け部

ゴム協会発行
ゴム材料の基礎に掲載の
配合を基準にした材料から
mooney3次係数算出

最も単純な材料表現

Neo-Hookeanモデル

$$W = C_{10}(I_1 - 3)$$




二軸からのひずみエネルギー密度関数定義
予測精度アップの近道です。

非常に高価な為簡易試験機を提案

だれでもできる解析・CADの自動化/効率化

概要


解析の自動化例：等速ジョイントブーツ



2分で寸法入り作図可能

断面メッシュと簡単な名前付けで
設計担当が結果処理まで30分で解析可能

CADの自動化例：等速ジョイントブーツ








初心者でもミスなく同じ工数

1形状45分(作図) → 2分(95%工数削減)
慣れると1分以内

だれでもできる解析・CADの自動化/効率化


2D-CADの自動化 マクロ実行例)



CADの作図機能を利用して、簡単に類似形状は3D含めて自動化が可能。
特に凡ミス削減効果は大きい。(例 ARC,中心, 始点, 終点)

だれでもできる解析・CADの自動化/効率化

解析の自動化例:等速ジョイントブーツ



断面メッシュと簡単な名前付けで
設計担当が結果処理まで30分で解析可能

CADの自動化例:等速ジョイントブーツ

解析結果から3D-CAD作成の自動化

FEM解析結果のメッシュ



自動スプライン

表面にサーフェスを貼り
100MB程度のモデル

自動化の概要


2000年にMSC様のユーザー会で発表

[内容]

- ・ゴム材料のデータベース（ノウハウ公開）
- ・解析の自動化：ブーツやブッシュ、軸対象モデルへ適用

ブーツの図面は複雑

- ・形状の複雑さ
 - ・寸法の多さ
- ⇒寸法まで描画、
設計者のチェック



諸々の検討の為
10～20枚/日 作図

なぜ、必要かは聞き取りから不明

1人専任で1日中作図 ⇒ ストレス

※本来、数枚で済んでいたのでは。⇒無駄？

自力自動作図ソフト、
作成のきっかけ

自動化の依頼

業者への依頼


見積もりのための打ち合わせ
(1回のみ)

見積もり見て
⇒外注、無理



当時、新しい機能
アイソパラメトリック機能

※元図を描いて、寸法ピック
⇒形状変更される



バラバラになる
形状不成立

打ち合わせ時のキーワード、(ソフト作成する予定の方の) たった一言、
“はじめから寸法入れて描いてしまえば・・・”
⇒ ?????????????? ⇒考える??????

自動化の概要

打ち合わせ時のキーワード、(ソフト作成する予定の方の)たった一言、
“はじめから寸法入れて描いてしまえば・・・”

寸法分かれば描ける

あちこちメール出して
CADの先生探し

CADでの書き方の勉強

EXCELの計算式利用
各部の寸法計算
(三角関数など)

週末、金曜15～17時 CADの基本を教えて頂く

- ・作図(線を描く、円を描く、フィレットを描くetc.)
- ・寸法の描き方
- ・寸法の位置決め
- ・編集
- ・前回のご指導に対する実行⇒質問

4週、週末の勉強会 ⇒ 終了後大宮で、飲み会


「指導料5万円商品券 + 懇親会費2万円(交通費)」× 4

別途、先生の紹介料 商品券5万円 ⇒ 約33万円(交通費含め40万円以下)

金曜の勉強会、土日に忘れないように作業 ⇒ 次週疑問を持って勉強会 ⇒ 自力でソフト作成

自動化の概要

自動化の効果



作図工数 30～50分/枚

3形状（5、6、7山）
右向き、左向き ⇒ 6パターン

寸法入り含めて、平均30分時短として

20日稼働/月 300枚 × 12か月 × 17年（2004年から現在も継続）
時給2,000円で 計216,000千円（2億千6百万）


ソフト6パターンの見積もり
42,000千円

2億5千万円削減効果を


ソフトの自作費用 約500千円（授業料+懇親会費用）

自動化の方法

CAD(ブーツ)自動化



靴ソール層	高さ	1層	1.5	1.5		
靴ソール層	高さ	1層	1.5	1.5		
		2層	1.5	1.5		
		3層	1.75	1.75		
		4層	1.75	1.75		
		5層	1.75	1.75		
		6層	1.75	1.75		
靴ソール層	幅	1層	1	1		
		2層	1	1		
		3層	1.5	1.5		
		4層	1.5	1.5		
		5層	1.5	1.5		
		6層	1.5	1.5		
		1山外径	57	28.50	57	
		2山外径	67	33.50	67	100.0
		3山外径	76	38.00	76	3.0



設計者が必ず行う
検討シートを利用します。

初期と変形後寸法

EXCELで各部の寸法計算

小径側下記寸法a-dを入力のこと。

内径 a	28.9
外径 b	32.1
高さ c	35
半径 d	6

下記寸法入力のこと

靴底間寸法	86
ソール部長さ	13.6 小径側 11.6 大径側

大径側下記寸法a2-c2を入力のこと。

大径側	H-W間の肉厚	1.6
高さ a2	R寸法 G+間	6
外径 b2		
内径 c2		

山-山間の寸法

Eから1山	11.6
1-2山	11.4
2-3山	11.3
3-4山	13.9
4-5山	12.1
5-6山	12.2
6-7山	9.1

山部寸法- 外径(直径) R, 肉厚


外径	R寸法	肉厚
57	2	1
67	2	1
76	2	1
86	2	1
89.5	2	1
92	2	1
92	2	1

下記は計算から得られた寸法であるため、再入力不可。
小径ソール部寸法外側(x, Y座標)・・・Y寸法は半径

端点Ax	Ay	Bx	By	Cx	Cy
99.6	16.85	98.6	16.85	98.6	98.6
Fx	Fy	Gx	Gy	Hx	Hf
84	17.5	84	23.5	78.36016	



大径ソール部寸法内側(x, Y座標)・・・Y寸法は半径

端点Ax	Ay	Ix	Iy	Jx	Jy
99.6	16.85	99.6	16.35	100.1	
Mx	My	Nx	Ny	Ox	Oy
99.6	14.45	93.25	14.45	91.3	
Qx	Qy	Rx	Ry	Sx	Sy
86	14.45	86	16.06	84.63826	



自動化の方法

[EXCELシートを追加して寸法抽出 & 算出]



山、谷部寸法
接線を引く(内積計算)

小径シール部寸法外側(X, Y座標)・・・Y寸法は半径											
端点Ax	Ay	Bx	By	Cx	Cy	Dx	Dy	Ex	Ey	Fx	Fy
99.6	16.85	98.6	16.85	98.6	16.05	86	16.05	86	17.5	84	17.5
Fx	Fy	Gx	Gy	Hx	Hy	H座標計算 小径シール部結線計算-外側(Q及びaを求める。)					
84	17.5	84	23.5	78.36016	21.453	中点lx	ly	R寸法GH	山部R		
小径側						76.8	25.75	6	2		
内径 a	28.9	∠Pols ... 中心間の差より求める									
外径 b	32.1	0.302885									
高さ c	35	長さPcG 長さPcl 長さGl ∠PolPi ∠PolPs									
半径 d	6	10.05783 2.5145 7.54337 0.31967 1.22255									
1山中心						上記∠計算					
X	Y	長さPsl X成分 Y成分 長さG X成分 Y成分									
84	23.5	1.523975 0.5201 1.4325 1.9601601 4.2874877									
中心間の距離						W座標計算 小径シール部結線計算-内側					
X	Y	中点lx ly R寸法GH 山部R 肉厚									
9.6	-3	75.51628 26.151 7.6 1 1.5									
直交性確認						∠Pols ... 中心間の差より求める					
G-H-P10S	0	0.302885									
Y-W-P11S	6E-14	長さPcG 長さPcl 長さGl ∠PolPi ∠PolPs									
						10.05783 1.1635 8.88832 1.02566 1.32854					
						計算 58.7956 76.1584					
						長さPsl X成分 Y成分 長さG X成分 Y成分					
						0.606437 0.1455 0.58873 1.106644 4.474342					

[CAD言語との合体 マクロ]

寸法抽出



山部外側の座標・・・入力径は図面寸法(ここは直径) 上記長さ寸法などから計算											
			始点x	始点y	中点x	中点y	終点x	終点y	中心x		
1山			76.27995	27.182	74.4	28.5	73.366	28.2118		74	
2山			64.91476	32.078	63	33.5	61.966	33.2118		6	
3山			53.61063	36.591	51.7	38	50.657	37.70647		51	
4山			39.70654	41.604	37.8	43	36.028	41.92674		37	
5山			27.57695	43.441	25.7	44.75	23.938	43.69549		25	
6山			15.40887	44.597	13.5	46	11.713	44.89871		13	
7山			6.281863	44.677	4.4	46	2.8932	45.31507		4	
山部内側の座標・・・径寸法注意											
			始点x	始点y	中点x	中点y	終点x	終点y	中心x		
4山			38.70654	41.248	37.8	42	36.028	41.39006		37	
5山			26.65661	43.041	25.7	43.75	24.786	43.15541		25	
6山			14.46848	44.249	13.5	45	12.561	44.343		13	

内積を取り直交性等確認

自動化の方法

MACRO形式の書き出し

The screenshot displays a Microsoft Excel spreadsheet with a macro table. The table has columns for object type (e.g., LET, LINE, ARC_THREE_PTS), object name (e.g., R3OI, R4OI, R5OI), and coordinates (PNT_XY, P1 IS, P1 IE, etc.). A callout box is overlaid on the spreadsheet, containing the text:

これらをテキスト形式で書き出す。
チェックしやすいように3分割

ブーツ解析の自動化

ABAQUS

- ・リプレイファイル
- ・マクロファイル
- ・・・に下記のように保存される

```
# -*- coding: mbcs -*-
#
# ABAQUS/CAE Version 6.6-1 replay file
# Internal Version: 2006_03_22-16.31.34 69548
# Run by TN179 on Thu Oct 19 14:14:05 2006
#
# from driverUtils import executeOnCaeGraphicsStartup
# executeOnCaeGraphicsStartup()
# "onCaeGraphicsStartup()" を site ディレクトリで実行中...
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
session.Viewport(name='Viewport: 1', origin=(0.0, 0.0), width=193.4375,
height=153.75)
session.viewports['Viewport: 1'].makeCurrent()
session.viewports['Viewport: 1'].maximize()
from caeModules import *
from driverUtils import executeOnCaeStartup
executeOnCaeStartup()
s = mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(name='__profile__',
sheetSize=200.0)
g, v, d, c = s.geometry, s.vertices, s.dimensions, s.constraints
s.setPrimaryObject(option=STANDALONE)
s.rectangle(point1=(0.0, 0.0), point2=(-35.0, 25.0))
s.EllipseByCenterPerimeter(center=(15.0101594924927, -7.5406494140625),
axisPoint1=(-15.8638210296631, 6.40243864059448), axisPoint2=(
-12.7337398529053, -9.24796676635742))
s.Line(point1=(-26.8191051483154, 12.5203237533569), point2=(-30.0, -5.0))
s.Line(point1=(-30.0, -5.0), point2=(-15.1524391174316, -12.2357711791992))
s.Line(point1=(-15.1524391174316, -12.2357711791992), point2=(0.0, 0.0))
s.Line(point1=(0.0, 0.0), point2=(-12.1126748154641, 15.0))
s.PerpendicularConstraint(entity1=g[10], entity2=g[11])
s.Line(point1=(-12.1126748154641, 15.0), point2=(-23.1199169158936,
19.7764205932617))
s.Line(point1=(-23.1199169158936, 19.7764205932617), point2=(-35.0,
15.223575592041))
s.CoincidentConstraint(entity1=v[12], entity2=g[4])
s.Line(point1=(-35.0, 15.223575592041), point2=(-42.8963394165039,
1.84959352016449))
s.Line(point1=(-42.8963394165039, 1.84959352016449), point2=(-5.33536672592163,
25.0))
```


ANSYS、ADINAも同様/サポートに確認して使用


MARCの解析設定概要

revolve180deg.proc

```
| Version : MENTAT2005
*reset_view
*fill_view
*set_sweep_tolerance
0.01
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*remove_unused_points
*set_expand_rotations
-5 0 0
*set_expand_repetitions
36
*expand_elements
all_existing
*fill_view
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*select_sets
out
*duplicate_reset
*set_duplicate_translations
400 0 0
*duplicate_elements
all_selected
*remove_elements
```

解析モデル作成プロシジャ





180° 拡張展開
2D ⇒ 3D

```

A      B      C      D
1
2      revolve180deg.proc
3
4      | Version : MENTAT2005
5      *reset_view
6      *fill_view
7      *set_sweep_tolerance
8      0.01
9      *sweep_all
10     *remove_unused_nodes
11     *remove_unused_points
12     *set_expand_rotations
13     -5 0 0
14     *set_expand_repetitions
15     36
16     *expand_elements
17     all_existing
18     *fill_view
19     *sweep_all
Sheet1
  
```

```

*sweep_all
*remove_unused_nodes
*remove_unused_points
*set_expand_rotations
-5    0    0
*set_expand_repetitions
36
*expand_elements
all_existing
  
```


別シートで入力・計算 ⇒ 参照

180° 拡張 / 2D ⇒ 3D			
X軸回り	Y軸回り	Z軸回り	每拡張
-5	0	0	(マイナス) モデルを作る側/断面が見える側
拡張繰り返し数 ← 計算値			
36			計算 = 180 / 上の角度(-5)

FreeCADで簡単な作図を試みる


FREE-CADの例

2D作図



FreeCADで簡単な作図を試みる

点と点、直接座標入力で点作成、円弧作成など必ずスクリプトが残ります。



どのソフトも操作するとこの記録が残ります。
表面上画面に出なくても、ファイルに保管されます。⇒これを使って自動化

ソフトのクセを探して(サポートに確認して誰でも自動化ソフトが作れます。
⇒ バグ取りは、単なる気力の問題で若者向きです、

自動化の効果

自動化は工数削減だけではない

①工数削減

90%以上の工数削減可能な方法もあります。

②ミス防止、ストレス軽減

忙しくなると凡ミスも増える、初心者でも同じ品質の作図、解析が可能

③考える時間の捻出

単純作業時間を削減、より深く考える時間の創出

**手順書、教育のシステム化から
スキルアップ、裾野知識を広げ開発に役立つ**

人間の行動心理・・・失敗は繰り返しやすい
効率化から時間の捻出

お問い合わせ先


寺子屋 問合せ <https://terakoya2018.com/question>

<https://terakoya2018.com/>


MAIL : hagi@terakoya2018.com

補足データ


基本：マクロの作成方法



操作したものを記録していく





マクロの実行



記録したものを実行する。

登録)



実行) CTR+l でグラフまで1つのブックにコピーしてまとめて置く

VLOOKUP
LOOKUPなど

マクロの操作例

①基データ (貼り付け)


	B	C	D	E	F
1		変位(mm)	荷重(N)		
2					
3					
4		6.3	0		
5		7.04	1.1		
6		7.25	1.35		
7		7.45	1.65		
8		7.65	1.95		

②E、F列に式を入力、式をコピーしてデータを完成

E4 \times \checkmark f_x $=(C4-SC$4)/(I4+SC$4)$

	B	C	D	E	F	G	H
1		変位(mm)	荷重(N)	ひずみ[-]	応力[Mpa]		
2							
3							
4		6.3	0	0.000E+00	0.000E+00		
5		7.04	1.1	1.314E-02	3.438E-02		
6		7.25	1.35	1.687E-02	4.220E-02		
7		7.45	1.65	2.043E-02	5.157E-02		
8		7.65	1.95	2.398E-02	6.095E-02		

③グラフの作成



④エラー行

Sub エラー行削除()

On Error Resume Next '←念のため

Range("A1").CurrentRegion.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, xlErrors).EntireRow.ClearContents

End Sub

OCR、web上にある様々な情報の使い方

1) 間引きの為、空きの行に1~10までのデータを繰り返し張り付け、2以上の行のデータを削除

EXCEL 2以上の行 削除 - Google

google.com/search?q=EXCEL+2以上の行%E3%80%80削除&xsrf=AOaemvKM3r3RblwWfL-9h5xmUy-SWmPw%3A1632407403...

EXCEL 2以上の行 削除

重複を削除して削除する - Microsoft Support
そうすることで、重複する値を確認し、それらを削除するかどうか決定できます。重複の有無をチェックするセルを選びます。注: Excel では、ピボットテーブル...

https://www.crie.co.jp/chokotech/detail
重複するデータを削除してリストを作りたい - クリエアナブリク
重複するデータを削除してリストを作りたい。Excel 図を見ていただくのが一番 ... 結果的に2つ以上あるデータのうち1つだけを残したリストが作成された、という ...

https://dekiru.net/article
Excelで重複する行を削除する方法 | できるネット
2015/05/13 — 表の中にある重複データのうち、1件を残して2件目を削除したいときは、
【重複の削除】ダイアログボックスから操作を実行しましょう。
含まれない: 以上 | 含めて検索: 以上

https://briarpatch.co.jp/ホーム/エクセル
【基本手順】エクセルの重複データを削除する方法！関数 ...
2日前 — (2) 「データ」タブにある「重複の削除」をクリックする ... 以上エクセルの重複削除について、基本手順から応用テクニック、マクロコードまで紹介 ...

https://oshiete.goo.ne.jp/.../Excel (エクセル)
エクセル・条件付で行を削除する方法 -たとえば- 教えて!goo
○以上と等しい「AND」 → △以下と等しい といった具合に条件範囲を設定すれば大丈夫です。尚、Excel2007以降のバージョンだとURLが参考にならないでしょうか？

	A	B	C	D	E	F
1	No	Load	Stroke	Time	250000まで	
2	1	0.05	0	0	1	
3	11	0.04	0.15	0.2	2	
4	21	0.05	0.35	0.4	3	
5	31	0.06	0.56	0.6	4	
6	41	0.06	0.76	0.8	5	
7	51	0.06	0.96	1	6	
8	61	0.07	1.16	1.2	7	
9	71	0.06	1.36	1.4	8	
10	81	0.06	1.57	1.6	9	
11	91	0.06	1.77	1.8	10	
12	101	0.06	1.97	2	1	
13	111	0.06	2.18	2.2	2	
14	121	0.06	2.38	2.4	3	
15	131	0.06	2.58	2.6	4	
16	141	0.06	2.78	2.8	5	
17	151	0.07	2.99	3	6	
18	161	0.07	3.19	3.2	7	
19	171	0.07	3.39	3.4	8	
20	181	0.07	3.6	3.6	9	
21	191	0.07	3.8	3.8	10	
22	201	0.08	4	4	1	
23	211	0.08	4.21	4.2	2	
24	221	0.08	4.41	4.4	3	
25	231	0.08	4.61	4.6	4	
26	241	0.09	4.81	4.8	5	
27	251	0.09	5.02	5	6	
28	261	0.09	5.22	5.2	7	
29	271	0.1	5.42	5.4	8	
30	281	0.1	5.62	5.6	9	

元データ貼り付け | データ処理 | データ処理B | Shee

2) エラー行を削除



The screenshot shows a Google search result for "EXCEL エラー行 削除". The search bar contains the text "EXCEL エラー行 削除". Below the search bar, there are navigation options: "すべて", "画像", "ニュース", "動画", "地図", and "もっと見る". The search results show approximately 1,760,000 results in 0.53 seconds.

特定の列から**エラー**を**削除**するには、Ctrl + クリックまたは Shift + クリックを使用して列を選択します。列は連続する列でも、連続していない列でもかまいません。[ホーム]を選択>**行の削除**] >**エラー**を**削除**します。

[https://support.microsoft.com/ja-jp/office/エラーの...](https://support.microsoft.com/ja-jp/office/エラーのある行を削除または保持する(Power Query))
エラーのある行を削除または保持する (Power Query)

強調スニペットについて • フィードバック

<https://ja.extendoffice.com/documents/excel/5822...>
Excelでエラーのあるすべての行をすばやく見つけて削除する ...

Excelには、**エラーのあるすべての行を一度に削除**できるVBAコードがあります。1. 押す Alt キー + F11 有効にするキー アプリケーション向け Microsoft Visual Basic ...
TOに移動 · 高度なツール1 · VBA · 高度なツール2

<https://microsoft.public.jp.excel.narkive.com/...>
N/A の表示されている行を自動的に削除する

データはA1から一定列 一定行まで詰まっているものとし中に #N/A エラーが表示されているセルがあるものとします。 Sub **エラーNA行を削除**() Dim r As Integer, er As ...

エラー行を削除 工夫

<https://microsoft.public.jp.excel.narkive.com> > ...

N/A の表示されている行を自動的に削除する

データはA1から一定列 一定行まで詰まっているものとし中に #N/A エラーが表示されているものがあります。Sub エラーNA行を削除() Dim r As Integer, er As ...

エラー行を削除 工夫

	A	E	C	D	E
1			変位(mm)	荷重(N)	係数
2			0	0	5
3			0	0.25	
4			0	0.5	
5			0.01	0.75	
6			0.02	1	
7			0.02	1.25	
8			0.03	1.5	
9			0.04	1.75	
10			0.05	2	
11			0.06	2.25	
12			0.07	2.5	
13			0.08	2.75	
14			0.09	3	
15			0.1	3.25	
16			0.11	3.5	
17			0.12	3.75	
18			0.13	4	
19			0.14	4.25	
20			0.15	4.5	
21			0.16	4.75	
22			0.17	5	
23			0.18	5.25	
24			0.19	5.5	

507			5.04	126.25	
508			5.05	126	
509			5.06	126.7	
510			5.07	127	
511			5.08	127.25	
512			0	0	
513			0	0	
514			0	0	
515			0	0	
516			0	0	
517			0	0	
518			0	0	
519			0	0	
520			0	0	
521			0	0	
522			0	0	
523			0	0	

1) 基のデータにゼロを入力する

2) 隣の列に割り算
⇒N/A エラー行

工夫してエラー行を作成など・・・

履歴の簡易作成：ダミーで書いて後から編集

```
Sub ヤング率算出()  
'  
' ヤング率算出 Macro  
'  
    Range("N7").Select  
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=E5)"  
    Range("O7").Select  
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=F5)"  
    Range("P7").Select  
    Application.CutCopyMode = False  
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]/RC[-2]"  
    Range("P8").Select  
End Sub
```

1) まず、ダミーのセルの選択



2) 必要な関数で書き換え/編集

```
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(R[-2]C[1],R[-5]C[-9]:R[9993]C[-8],1,FALSE)"  
    Range("O7").Select  
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(R5C15,R[-5]C[-10]:R[9993]C[-9],2,FALSE)"  
    Range("P7").Select
```

本日の内容

1. CAEの自動化、効率化の方法

- ・各CAEソフトの自動化機能の使い方
- ・EXCELとの連携によるFEM自動化手法の作成方法
- ・CADデータへの自動描画手法

2. 各業務の自動化手法

- ・難しいと考えているEXCELマクロの扱い方
※サンプルの利用方法を説明します

3. 参考情報

- ・OCR、web上にある様々な情報の使い方
- ・OCR、PDF、音声認識、他
- ・如何に応用するか、知らないのに知ったかぶりのヒント

4. 質疑応答

如何に応用するか、知らないのに知ったかぶりのヒント

ネット検索 ⇒ 情報収集 ⇒ 少しの編集



Sub エラー行削除()

```
On Error Resume Next '←念のため
Range("A1").CurrentRegion.Special
xlErrors).EntireRow.ClearContents
End Sub
```

<https://briarpatch.co.jp> ホーム > エクセル

【基本手順】 エクセルの重複データを削除する
2日前 (2) 「データ」タブにある「重複の削除」をクリック
除について、基本手順から応用テクニック、マクロコードまで

<https://oshiete.goo.ne.jp> ... > Excel (エクセル)

エクセル・条件付で行を削除する方法-たと
o以上と等しい「AND」→△以下と等しいといった場合に条
尚、Excel2007以降のバージョンだとURLが参考にならない


Sub ヤング率算出()

```
'  
'ヤング率算出 Macro  
'  
'  
'  
Range("N7").Select  
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(R[-2]C[1],R[-5]C[-9]:R[9993]C[-  
8],1,FALSE)"  
Range("O7").Select  
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(R5C15,R[-5]C[-10]:R[9993]C[-  
9],2,FALSE)"  
Range("P7").Select  
Application.CutCopyMode = False  
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]/RC[-2]"  
Range("P8").Select  
End Sub
```

ネット検索したものを眺めると、修正すべき点が見える
⇒私自身、はじめから作るの難しい。

PC共通
ショートカット
F4キー：挿入など

[Alt]	ウィンドウのメニューを表示する（ウィンドウの下の表示方法が変わる）
[Alt]+[←]	一つ前のフォルダに戻る
[Alt]+[→]	一つ先のフォルダに進む
[Alt]+[Enter]or左クリック	選択したオブジェクトのプロパティを開く
[Alt]+[Esc]or[Tab]	タスクバーに表示されている起動中のアプリ、開いているフォルダをを入れ替える（Tabの方が何となくわかりやすい）
[shift]+[Alt]+[Tab]	上とは逆方向にアプリ、フォルダを入れ替える
[Alt]+[Space]	現在のウィンドウのコントロールメニューを表示する
[Alt]+[Space]+N	ウィンドウを最小化
[Ctrl]+A	フォルダ内にある全てのファイルを選択。（よく使います）
[Ctrl]+C	オブジェクトのコピー
[Ctrl]+D	オブジェクトの削除
[Ctrl]+[Enter]	選択したフォルダを別ウィンドウで開く
[Ctrl]+[Esc]	スタートメニューの表示
[Ctrl]+[F4]	アプリケーションの中のウィンドウを閉じる
[Ctrl]+V	オブジェクトの貼り付け
[Ctrl]+[windows]+F	コンピューターを検索
[Ctrl]+X	オブジェクトの切り取り
[F1]	表示されているアプリケーションなどのヘルプを表示する
[F2]	選択したオブジェクトの名前を変更
[F3]	検索を起動する（ファイルやフォルダ）
[F4]	フォルダのプルダウンメニューを表示



一般的な効率化ツール

集計する . . . 四則演算/合計Sum

SUMIF関数で条件を指定して数値を合計する

使用例 平日の来場者数だけの合計を求める

=SUMIF(B3:B8,"<>土",C3:C8)

範囲 合計範囲 検索条件

平日の来場者数だけの合計が求められた

マキシゾム	来場者数
2019/6/3 日	84
2019/6/4 火	184
2019/6/5 水	110
2019/6/6 木	154
2019/6/7 金	138
2019/6/8 土	483
来場者数	1,155
平日来場者数	670

VLOOKUP
LOOKUP 参照

- [検索条件] として文字列を指定する場合は「"」で囲む必要があります。
- [検索条件] にはワイルドカード文字が利用できます。（* 任意の文字列 / ? 任意の1文字 / ~ ワイルドカードの意味を打ち消す）
- [範囲] と [合計範囲] の行数（または列数）が異なっていると、正しい結果が得られない場合があります。

諸々検索するといろいろなヒントが
なんでもかんでも聞いてみる

書籍では計算してくれると . . .

1+2*3 - Google 検索

google.com/search?rl

Google 1+2*3

すべて ショッピング

すべて ショッピング 画像 ニュース 動画 もっと見る 設定

約 25,270,000,000 件 (0.53 秒)

1 + (2 * 3) = 7


Rad | Deg | x! | (|) | % | AC

Inv | sin | ln | 7 | 8 | 9 | +

思い込み

A	B	C	D	E	F
	宛先	企業名	氏名	件名	添付 FILE
	=				

別シートからコピー&ペースト
よりも式を使用
⇒ のちに値コピーでも
これも思い込み



J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	開催日	セミナータイトル	場所	株式会社	会社名	部署	氏名	郵便番号	住所	メールアドレス
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

- コピー時の選択など
- 1) セル右下のダブルクリック
 - 2) あまり知られていない Shift+CTR+ ↓


基本製品の設計

ブッシュのバネ定数 (半径)

$$k = \pi(E+G)l / \ln(r_2/r_1)$$

$$E/G = 4 + 3.290S^2$$

$$S = l / \{(r_1 + r_2) \cdot \ln(r_2/r_1)\}$$




EXCELなどで
簡単に

角柱のバネ定数(圧縮)

$$k = E \cdot \pi r^2 / h$$

$$E/G = 3 + 6.508S^2$$

$$S = ab / \{2(a+b)h\}$$




防振ゴムより

基本製品の設計

古典的手法による設計法

ブッシュのばね定数



BUSHタイプ防振ゴムのばね定数計算シート

1 寸法を入力してください

内径(半径)	30.0	mm
外径(半径)	40.0	mm
長さ	10.0	mm
剪断弾性率	10.0	
絞り率	5.00	%
形状率	0.50	

3~20%

伸張側に弱い。よって、プリセットを与えて伸張ひずみを小さくする。

ばね定数 (計算結果)

2 補正係数			
半径方向	1.00	半径方向	699.3 Kgf/cm
軸方向	1.00	軸方向	147.8 Kgf/cm
ねじり方向	1.00	ねじり方向	40.7 Kgf/cm/deg
こじり方向	1.00	こじり方向	1.0 Kgf/cm/deg


基本製品の設計

古典的手法による設計法

円形マウントのばね定数

円形マウントバネ計算検討書

1 寸法を入力してください			
内径 (直径)	12.0 mm		
外径 (直径)	14.0 mm		
高さ	2.3 mm		
せん断弾性率	15.0		
傾斜角度	0.0 deg		
形状率[S]	0.2173913		
2 補正係数		バネ定数 (計算結果)	
圧縮方向	1.00	圧縮方向	86.07 Kgf/cm
せん断方向	1.00	せん断方向	16.77 Kgf/cm
こじり方向	1.00	こじり方向	0.18 Kgf/cm/deg
ねじり方向	1.00	ねじり方向	Kgf/cm/deg
傾斜方向	1.00	傾斜方向	86.07 Kgf/cm



基本製品の設計

古典的手法による設計法 角型マウントのばね定数


角形マウントバネ計算検討

寸法

縦 A(cm)	10.00
横 B(cm)	6.50
高さ H(cm)	6.00
せん断弾性率 G(N/cm ²)	88.00
傾斜角度 deg(deg)	60.00

バネ定数 (計算結果)

圧縮方向Kp(N/cm)	3536.03
せん断縦方向Ksa(N/cm)	954.13
せん断横方向Ksb(N/cm)	955.21
こじり方向Kr(N・cm/deg)	514.03
上下傾斜方向Kdega(N/cm)	1599.60



不思議なことに共有できていなく、個人でみんな作っていた・・・

不思議なことにこれが、私が解析に携わるきっかけ