3-3 MENTAT自習手引書

このガイドラインは、初心者に解析の基本操作になれて頂く為に、構造解析に必要な設定方法を簡単な例題を使って説明したものです。


(尚、ページ番号等は全体の調整をしていないものを挿入しているが、単独の手引書としても使用するため調整しない。)

解析は先ず、Mentat を使って内筒と外筒をゴムで加硫接着したブッシュ形状のモデルを作成し、解析条件をインプットしていきます。

次に、Vi エディタにて解析ファイルを修正します。

その後、MARC の解析を実行します。

最後に、再度 Mentat を使って結果処理を行います。



次ページ以降、説明に沿ってその通りの操作で、解析 結果処理まで一連の操作を行う事ができる。

形状作成:Mentat 起動後

・x、y、z 座標値を入力して、点(ポイント)を4つ作成する。

MAIN MANU / MESH GENERATON (以後、M / MG と表現する。)

PTS ADD


0 45 0 キーイン

0 40 0 キーイン

0 20 0 キーイン

0 10 0 キーイン

FILL




ELEMS ADD REM EDIT SHOW PTS ADD REM EDIT SHOW CRVS ADD REM EDIT SHOW REM EDIT SHOW BETWEEN POINT ELEMENT CLASS ▼ QUAD (4) SURFACE TYPE ▼ QUAD OORDINATE SYSTEM SET □ TRECTANGULAR | □ GRID CLEAR MESH CLEAR GEOM EXPAND RELAX REVOLVE STRETCH SUBDIVIDE SYMMETRY SELECT RETURN

REM EDIT SHOW

・作成した4つの点をそれぞれ1本の線 (カーブ)で繋ぐ。 \mathbf{M} / \mathbf{M} \mathbf{G}

CRVS ADD

1と2、2と3、3と4の順に点を選択



点や線、又は要素等の 選択は、マウスの左ボタンで行う。 ・図中のAとBの線をx方向30mm先に 1つコピーする。

M / MG

DUPLICATE


TRANSLATIONS 30 0 0 キーイン

REPETITIONS


1 キーイン

CURVES


A と B を選択して実行 FILL




・前と同様の操作(CRVS ADD)で、下図の様に4本の線を結ぶと、外筒と内筒の外形が見えてくる。




・右図の点 1 と 2 の中間に新たに点を作成する。 M / M G BETWEEN POINT 1 と 2 を選択





・先程作成した点を x 方向 - 5 mm先に、 1つコピーする。 M / M G DUPLICATE TRANSLATIONS - 5 0 0 キーイン REPETITIONS 1 キーイン POINTS 上で作成した点を選択








・下図の点 1、 2、 3を通る円弧(カーブ)を作成する。 M / M G CURVS TYPE ARCS - POINT/POINT/POINT

CRVS ADD

1、2、3の順に点を選択





・下図のAとBの線を、それぞれ10分割する。

M / MG


CONVERT

DIVISIONS

10 10 キーイン

GEOMETRY / GEOMETRY A と B の線を選択して実行

CURVES TO POLILINES








・ゴム部に4節点四辺形要素(エレメント)を、計10個作成する。


M / MG

ELEM ADD 反時計回りに4つの節点を順次選択




例)点1 2 3 4の順に


・先程作成した 1 0 個の要素を、それぞれ縦に 5 分割する。 M / M G SUBDIVIDE DIVISIONS 1 5 1 キーイン ELEMENTS ALL: EXIST



・円弧側の1個内側の要素を、それぞれ3分割する。
 M / MG
 REFINE
 1点を選び2要素を選択して実行(順次作成)



例)点1 要素A 要素Bの順に選択




注)REFINE が出来ない時は、SWEEP を行う。 M / M G SWEEP REMOVE UNUSED NODES REMOVE UNUSED POINTS ALL






・前と同様の操作 (SUBDIVIDE) で、円弧側の要素を縦、横に2分割する。 分割数 2 2 1 を入れ、囲いの部分を選択して実行



・下図 A、B で示す 4 節点四辺形要素の辺の部分 (エッジ)を、 2 節点線要素にする。 M / M G

CONVERT

MESH/MESH EDGES TO ELEMENTS 上下の辺 A、B を選択して実行







・先程作成したA部の2節点線要素をy方向に5mm拡張して、4節点4辺形要素にする。 B部は、y方向に 5mmを2回拡張する。

M / MG

EXPAND

TRANSLATIONS


A部は 0 5 0 キーイン(orB部は0 - 5 0)

REPETITIONS

A 部は 1 キーイン (or B 部は2)

ELEMENTS

A部の要素を選択(orB部)







・モデル作成段階で重複している点や要素、 又は不要な点や要素を削除する。

M / MG

SWEEP

REMOVE UNUSED **NODES** REMOVE UNUSED **POINTS** ALL





・円弧部分の要素は分割した為、キレイなRを描いていないので、節点(ノード)を円弧の線に重ねる。

M / MG

ATTACH

ATTACH NODE CURVE 線を選択後、節点を選択して実行





・全要素を Y 軸に対して、鏡面対称にコピーする。 変形の大きい円弧部分の要素が細かいモデルが完成する。 M / MG


SYMMETRY

ELEMENTS

ALL:EXIST

FILL

注) Point は対称面上の一点を示す






・y方向に小さい順に要素、節点の番号の付け直しを行う。 M / MG RENUMBER NODES DIRECTED 0 1 0 キーイン ELEMENT DIRECTED 0 1 0 キーイン





・節点の番号を表示させてみる。 PLOT (下のバー) LABEL NODES REGEN





・要素の裏表のチェックを行う.

M / MG

CHECK

CHECK ELEMENTS UPSIDE DOWN


注) 裏返っている要素は緑色となる。この要素では計算が実行できないので、 これを反転させる。

外筒・内筒の要素がこれに外筒する。

FLIP ELEMENTS

緑色の要素を選択して実行

CHECK ELEMENTS UPSIDE DOWN 検出リストが0になっているのを確認。








・内筒、外筒ゴムの要素に、それぞれ名前を付けてグループ化する。 M / MG SELECT ELEMENTS STORE STORE ELEMENTS INTO NEW SET 名前を入力 (in、out、rub) OK

名前を付けたい要素 (各色部分)を選択して実行



・前と同様の操作(SWEEP)で、重複している要素・又は不要なジオメトリーを削除する。

境界条件の設定

一番下(内筒側)の要素辺上の節点を、x、y 方向共に拘束する。
 MAIN MANU / BOUNDARY CONDITIONS (以後、M / BC と表現する。)
 MECHANICAL
 FIXED DISPLACEMENT
 ON-x DISPLACE、ON-yDISPLACE
 OK
 NODES ADD
 内筒側の節点(紫色部の節点)を選択して実行
 ・一番上(外筒側)の要素辺上の節点を、x、y、z 方向共に拘束する。
 M / B C
 MECHANICAL

MECHANICAL


NEW

FIXED DISPLACEMENT


ON-x DISPLACE、ON-yDISPLACE、ON-zDISPLACE OK

NODES ADD

外筒側の節点 (オレンジ色部の節点)を選択して実行







材料特性の設定

・外筒の要素に、金属の材料特性を設定する。

MAIN MANU / MATERIAL PROPERTIES (以後、M / MP と表現する。) ISOTROPIC

YOUNG'S MODULUS

2 1 0 0 0 キーインヤング率[kgf/mm²] POISSON'S RETIO


0.29 キーイン.....ポアソン比

MASS DENSITY

8 e - 1 0 キーイン......質量密度[kg・sec²/mm⁴] OK

ELEMENT ADD 赤色部分の要素を選択して実行

・内筒の要素も外筒と同様の材料特性を設定する。 紫色部分の要素を選択して実行







- ・ゴム部の要素にゴム材料の定数 (all 1)を設定する。
- 注)ゴムの材料特性は、ユーザーサブルーチンを使用する為、ここでは特に定数を設定しない。

M / MP

NEW

MORE

MOONEY

C10、C01、C11、C20、C30 にそれぞれ1をキーイン

MASS DENSITY

1e-10 キーイン

THERMAL EXP.


THERMAL EXP. COEF


0.000175 キーイン

 $OK \times 2$

ELEMENT ADD

オレンジ色部分の要素を選択して実行





荷重条件の設定

```
MAIN MANU / LOADCASE
MECHANICAL
STATIC
TATAL LOADCASE TIME
5 0 キーイン
OK
```






V 解析条件の設定

・先に設定した 2 つの境界荷重を 1 つの荷重条件 (lcase1) として登録している。これを選択する。 MAIN MANU / JOBS (以後、M / J と表現する。)

MECHANICAL

AVAILABLE / lcase1をSELECTEDに登録





・ゴムを使用した解析である為、変形が大きいので大変形オプションを設定する。

M / J

MECHANICAL

ANALYSIS OPTIONS

LARGE DISPLACEMENT のトグルをON

OK



・結果処理をする時に、表示させたい結果(計算させる結果)を選択する。

M / J

MECHANICAL

JOB RESULTS

AVAILABLE ELEMENT TENSORS

Stress と Total Strain を選択

AVAILABLE ELEMENT SCALARS

Equivalent Von Mises Stress と Total Strain Energy Density を選択

job1


NALYSIS CLAS ◆MECHANICAL

MORE

ELEMENT TYPES

DOMAIN DECOMPOSITION

 $OK \times 2$



・要素タイプを設定する。

M / J

ELEMENT TYPE

MECHANICAL

AXISYMMETRIC SOLID

20 (TWIST, QUAD Ø 4)

外筒と内筒の要素を選択して実行


OK

AXISYMMETRIC SOLID

83 (TWIST & HERRMANFORMULATION, QUAD 0 4)

OK

ゴムの要素を選択して実行



自動運転プログラムの実行

上記の ~V までの操作を自動で行うプログラムである。

ここでは操作方法を示すが、実行は不要である。

自動運転プログラムのファイルは、解析の種類や要素タイプによって異なる。ここでは、 金具とゴムの接着タイプでの軸対象要素を使用した場合を示す。


UTILS

PROCEDURES

EXECUTE

SELECTION / disk2 / user / bs_shell.proc

 $OK \times 2$






ファイルの保存

・先ず Mentat の設定を保存する (Mentat ファイル)。FILES

MODEL SAVE AS SELECTION にディレクトリを指定して 任意に名前を入力 (拡張子 mud)

・次に MARC で読み込んで解析の行えるファイルに 書き出す (MARC ファイル) FILES

MARC INPUT WRITE
SELECTION にディレクトリを指定して
任意に名前を入力 (拡張子 dat)



以下にMARCファイルについて説明する。

- · 弧張法 print,3,
- ・熱荷重の考慮 thermal
- · 金属材料特性 isotropoic

材料特性追番、

ヤング率、ポアソン比、質量密度、線熱腫張係数、降伏応力、、、

・ゴム材料特性 mooney

材料特性追番、

1、1、質量密度、線熱膨張係数、1、1、1、、

・初期温度設定

initial state (change state)

1,4,1,

初期温度, (change state の時、変化温度)

温度を与える要素のリスト

1 to 4

・タイイング

タイイング記号, タイイング節点、 リテイン節点、

・拘束条件

fixed disp (disp change) (disp change O時、 $\times 2$)

x 方向の変位条件、y 方向の変位条件、z 方向の変位条件、

1、2、3、 (x、y、z に対応)

条件を与える節点リスト

・後処理用コード

post

、16、17、0、0、19、20、0、1、0、0、

- 17、-----フォン・ミーゼスの相当応力
- 48、-----ひずみエネルギー
- 301、-----全ひずみテンソル
- 3 1 1、-----応力テンソル
- 1、------最大主応力
- 2、-----中間主応力
- 3、------最小主応力
- 4、--------最大主ひずみ
- 5、-----中間主ひずみ
- 6、---------最小主ひずみ
- ・荷重条件の繰り返し数

auto load

繰り返し回数。

- 注)荷重条件は、continue~continueの間の各種条件を示す。
- ・時間刻み

time step

1、-----1秒

解析の実行

- ・ゴム材料のデータベースであるサブルーチンファイルを作成する。 [コピーコマンド] cp / disk2/user/m_nr_axal.f ./ 任意ファイル名.f
- 注)はスペースを示す。
- ・サブルーチンファイル中の Gs 値を 0.1 に設定する。 例えば、今回 NR 系ゴム材で硬度が 60 度ならば、Gs 値は約 0.1kg/mm² (C A E 相談)。
 - C ******* NR MATERIAL *******
 - C input Gs(kg/mm2)

GS = .08 GS = .1

- C calcurate A1,A2,A3,B1,B2,
- ・解析の実行

[実行コマンド] mac2001 –jid MARC ファイル名 -uid サブルーチンファイル名 -b n –v n


注)MARC ファイル名、サブルーチンファイル名を入力する時、拡張子(. 以降)は不要。

結果処理


・結果のファイルを開く。

MAIN MANU / RESULTS (以後、M / R と表現する。) OPEN

SELECTION にファイル名を入力(拡張子t16)








・見易くする為 節点を非表示にする。 PLOT

> DRAW / NODE (トグルを消す) REGEN

・要素の外径線だけの表示にする。 PLOT MORE EDGES / OUTLINE REGEN








・変形図だけの表示にし、最大主ひずみを結果表示させる。 M / R

DEFORMED SHAPE DEF ONLY
SCALAR PLOT CONTOUR BANDS
SCALAR

Principal Total Strain Max のトグルを ON








・金具部分の結果は必要ないので結果から外す為、 先ず、外筒 (out) と内筒 (in) のグループ要素を選択する。 M / R SELECT SELECT SET out と in を選択




・選択したグループ要素の結果を表示から外す。 M / R MORE ISOLATE ELEMENTS ALL:SELECT POST ELEMENTS REM






・解析結果の自動送りを行う。 M / R MONITOR


<ゴムの熱収縮後>



<絞り過程後>



<軸方向変形後>





・タイイングした節点を使用して、荷重 たわみ曲線を描く。
M / R
HISTORYPLOT
SET NODES
節点 1 3番 (タイイングした節点)を選択して実行
COLLECT DATA
0 2 0 1 キーイン
NODES / VARIABLE
ADD VARIABLE
DisplaceX

Reaction Force X FIT





