

だれでもできる解析・C A Dの自動化/効率化

ツールを依頼するのではなく、**ご自身で自動化作成可能**です。
誰でも自動化は簡単です。コツさえわかれば、**手品のたね明かし**と同じです。

問合せはこちらから
<https://terakoya2018.com/question>

寺子屋/CAE解援隊

連絡先 hagi@terakoya2018.com



だれでもできる解析・C A Dの自動化/効率化

- 自動化の概要

自動化のきっかけとヒントは考えることからでした。

- 自動化の方法

①CADの自動化例 ②FEM解析の自動化例


- FreeCADで簡単な作図を試してみる

- その他の効率化

だれでもできる解析・CADの自動化/効率化

概要


解析の自動化例：等速ジョイントブーツ



2分で寸法入り作図可能

断面メッシュと簡単な名前付けで
設計担当が結果処理まで30分で解析可能

CADの自動化例：等速ジョイントブーツ








初心者でもミスなく同じ工数

1形状45分(作図) → 2分(95%工数削減)
慣れると1分以内

だれでもできる解析・CADの自動化/効率化


2D-CADの自動化 マクロ実行例)



CADの作図機能を利用して、簡単に類似形状は3D含めて自動化が可能。
特に凡ミス削減効果は大きい。(例 ARC,中心, 始点, 終点)

だれでもできる解析・CADの自動化/効率化

解析の自動化例: 等速ジョイントブーツ






断面メッシュと簡単な名前付けで
設計担当が結果処理まで30分で解析可能



CADの自動化例: 等速ジョイントブーツ

解析結果から3D-CAD作成の自動化

FEM解析結果のメッシュ



自動スプライン



表面にサーフェースを貼り
10MB程度のモデル

自動化の概要



2000年にMSC様のユーザー会で発表

[内容]

- ・ゴム材料のデータベース（ノウハウ公開）
- ・解析の自動化：ブーツやブッシュ、軸対象モデルへ適用

ブーツの図面は複雑

- ・形状の複雑さ
 - ・寸法の多さ
- ⇒寸法まで描画、
設計者のチェック



諸々の検討の為
10～20枚/日 作図

なぜ、必要かは聞き取りから不明

1人専任で1日中作図 ⇒ ストレス

※本来、数枚で済んでいたのでは。⇒無駄？


自力自動作図ソフト、
作成のきっかけ

自動化の依頼

自動化の概要

ストレスの軽減は出来

業者への依頼



自動化の概要

打ち合わせ時のキーワード、(ソフト作成する予定の方の)たった一言、
“はじめから寸法入れて描いてしまえば・・・”

寸法分かれば描ける

あちこちメール出して
CADの先生探し

CADでの書き方の勉強

EXCELの計算式利用
各部の寸法計算
(三角関数など)

週末、金曜15～17時 **CADの基本を教えて頂く**

- ・作図(線を描く、円を描く、フィレットを描くetc.)
- ・寸法の描き方
- ・寸法の位置決め
- ・編集
- ・前回の指導に対する実行⇒質問

4週、週末の勉強会 ⇒ 終了後大宮で、飲み会


「指導料5万円商品券 + 懇親会費2万円(交通費)」× 4

別途、先生の紹介料 商品券5万円 ⇒ 約33万円(交通費含め40万円以下)

金曜の勉強会、土日に忘れないように作業 ⇒ 次週疑問を持って勉強会 ⇒ 自力でソフト作成

自動化の概要

自動化の効果




作図工数 30～50分/枚

3形状（5、6、7山）
右向き、左向き ⇒ 6パターン

寸法入り含めて、平均30分時短として

20日稼働/月 300枚 × 12か月 × 17年（2004年から現在も継続）
時給2,000円で 計216,000千円（2億千6百万）

ソフト6パターンの見積もり
42,000千円




2億5千万円削減効果を


ソフトの自作費用 約500千円（授業料＋懇親会費用）

自動化の方法

CAD(ブーツ)自動化



靴ソールの高さ	1谷	1.5	1.5
	2谷	1.5	1.5
	3谷	1.75	1.75
	4谷	1.75	1.75
	5谷	1.75	1.75
	6谷	1.75	1.75
靴ソールの幅	1谷	1	1
	2谷	1	1
	3谷	1.5	1.5
	4谷	1.5	1.5
	5谷	1.5	1.5
	6谷	1.5	1.5
	1山外径	57	28.50
	2山外径	67	33.50
	3山外径	76	38.00
		57	10.0
		76	3.0



設計者が必ず行う
検討シートを利用します。

初期と変形後寸法

EXCELで各部の寸法計算

小径側下記寸法a-dを入力のこと。

小径側	
内径 a	28.9
外径 b	32.1
高さ c	35
半径 d	6

下記寸法入力のこと	
靴底間寸法	
ソール部内径間寸法	86
ソール部長さ	
13.6 小径側	
11.6 大径側	

大径側下記寸法a2-c2を入力のこと。

大径側	
高さ a2	84
外径 b2	81
内径 c2	78.5

山-山間の寸法	
Eから1山	11.6
1-2山	11.4
2-3山	11.3
3-4山	13.9
4-5山	12.1
5-6山	12.2
6-7山	9.1

山部寸法- 外径(直径) R 肉厚		
外径	R寸法	肉厚
57	2	1
67	2	1
76	2	1
86	2	1
89.5	2	1
92	2	1
92	2	1

入力部



下記は計算から得られた寸法であるため、再入力不可。


小径ソール部寸法外側(x, y座標)・・・Y寸法は半径					
端点Ax	Ay	Bx	By	Cx	Cy
99.6	16.85	98.6	16.85	98.6	

Fx	Fy	Gx	Gy	Hx	Hy
84	17.5	84	23.5	78.36016	

大径ソール部寸法内側(x, y座標)・・・Y寸法は半径					
端点Ax	Ay	Bx	By	Cx	Cy
99.6	16.85	99.6	16.35	100.1	

Mx	My	Nx	Ny	Ox	Oy
99.6	14.45	93.25	14.45	91.3	

Qx	Qy	Rx	Ry	Sx	Sy
86	14.45	86	16.06	84.63826	



自動化の方法

MACRO形式の書き出し

Microsoft Excel - 7山タイプ設計andモデリングA-TYPE.xls

MS Pゴシック 11 B I U

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ツール(T) データ(D) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

N296

	A	B	C	D	E	F
46	LOCAL	WW21	LOCAL	WW25	LOCAL	WW28
47	LOCAL	WW22	LOCAL	WW26	LOCAL	WW29
48	LOCAL	WW29				
49	LOCAL	BBB1	LOCAL	BBB2	LOCAL	BBB3
50	LOCAL	BBB4	LOCAL	BBB5	LOCAL	BBB6
51	LOCAL	BB1	LOCAL	BB2	LOCAL	BB3
52	LOCAL	BB4	LOCAL	BB5	LOCAL	BB6
53	LOCAL	BB11	LOCAL	BB21	LOCAL	BB31
54	LOCAL	BB41	LOCAL	BB51	LOCAL	BB61
55	LOCAL	OO3	LOCAL	OO4		
56	LOCAL	RRRR1	LOCAL	RRRR2		
57	LET	W	(PNT_XY	77.99779	20.54551	)
58	LET	W2	(PNT_XY	77.99779	-20.5455	)
59	LET	Z3	(PNT_XY	1.123288	41.76627	)
60	LET	Z4	(PNT_XY	1.123288	-41.7663	)
61	LET	P1 IS	(PNT_XY	75.32134	26.88875	)
62	LET	P1 II	(PNT_XY	74.4	27.5	)
63	LET	P1 IE	(PNT_XY	73.73369	27.24568	)
64	LET	R1 IS	(PNT_XY	68.68272	22.73235	)
65	LET	R1 II	(PNT_XY	67.55	22.3	)
66	LET	R1 IE	(PNT_XY	65.89572	23.6084	)
67	LET	P2 IS	(PNT_XY	63.97311	31.73035	)
68	LET	P2 II	(PNT_XY	63	32.5	)
69	LET	P2 IE	(PNT_XY	62.33369	32.24568	)
70	LET	R2 IS	(PNT_XY	57.28272	27.73235	)
71	LET	R2 II	(PNT_XY	56.15	27.3	)
72	LET	R2 IE	(PNT_XY	54.49661	28.60463	)
73	LET	P3 IS	(PNT_XY	52.67258	36.23257	)
74	LET	P3 II	(PNT_XY	51.7	37	)
75	LET	P3 IE	(PNT_XY	51.05249	36.76205	)
76	LET	R3 IS	(PNT_XY	44.28765	31.014	)
77	LET	R3 II	(PNT_XY	43.025	30.55	)
78	LET	R3 IE	(PNT_XY	41.13611	32.01565	)

Microsoft Excel - 7山タイプ設計andモデリングA-TYPE.xls

MS Pゴシック 11 B

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ツール(T) データ(D) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

N296

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
196	LET	R3 OI	(PNT_XY	43.025	31.75	)			
197	LET	R4 OI	(PNT_XY	31.525	33	)			
198	LET	R5 OI	(PNT_XY	18.925					
199	LET	R6 OI	(PNT_XY	8.625					
200	LET	R1 OI2	(PNT_XY	67.55					
201	LET	R2 OI2	(PNT_XY	56.15					
202	LET	R3 OI2	(PNT_XY	43.025					
203	LET	R4 OI2	(PNT_XY	31.525					
204	LET	R5 OI2	(PNT_XY	18.925					
205	LET	R6 OI2	(PNT_XY	8.625					
206	LINE	WHITE	SOLID	W P1 IS					
207	ARC THREE_PTS	P1 IS	P1 IE	P1 II					
208	LINE	P1 IE	R1 IS						
209	ARC THREE_PTS	R1 IS	R1 IE	R1 II					
210	LINE	R1 IE	P2 IS						
211	ARC THREE_PTS	P2 IS	P2 IE	P2 II					
212	LINE	P2 IE	R2 IS						
213	ARC THREE_PTS	R2 IS	R2 IE	R2 II					
214	LINE	R2 IE	P3 IS						
215	ARC THREE_PTS	P3 IS	P3 IE	P3 II					
216									
217									
218									
219									
220									
221									
222									
223									
224									
225									
226									
227									
228	LINE	P6 IE	R6 IS						
229	TEXT	'C'	BBB5						
230	TEXT	'C'	BBB6						

これらをテキスト形式で書き出す。
チェックしやすいように3分割

ME10-CADでの実施例

自動化の方法

F5					
A	B	C	D	E	F
OCAL	S2	LOCAL	T2	LOCAL	U2
OCAL	V2	LOCAL	W2		
小径部作図を行う					
ET	A	(PNT_XY	108.3	16.85	)
ET	B	(PNT_XY	107.3	16.85	)
ET	C	(PNT_XY	107.3	16.05	)
ET	D	(PNT_XY	94.7	16.05	)
ET	E	(PNT_XY	94.7	17.5	)
ET	F	(PNT_XY	92.7	17.5	)
ET	G	(PNT_XY	92.7	23.5	)
ET	H	(PNT_XY	87.0601601	21.45251231	)
ET	I	(PNT_XY	108.3	16.35	)
ET	J	(PNT_XY	108.8	16.35	)
ET	K	(PNT_XY	108.8	15.85	)
ET	L	(PNT_XY	108.8	15.85	)
ET	M	(PNT_XY	108.8	15.85	)
ET	N	(PNT_XY	108.8	15.85	)
ET	O	(PNT_XY	108.8	15.85	)
ET	P	(PNT_XY	108.8	15.85	)
ET	Q	(PNT_XY	108.8	15.85	)
ET	R	(PNT_XY	108.8	15.85	)
ET	S	(PNT_XY	93.33826243	15.20995787	)
ET	T	(PNT_XY	92.06163345	14.42241838	)
ET	U	(PNT_XY	92.06163345	14.42241838	)
DIM_LINE		HORIZONTAL	P4OI	P5OI	DDH4
DIM_LINE		HORIZONTAL	P5OI	P6OI	DDH5
DIM_LINE		HORIZONTAL	P6OI	P7OI	DDH6
DIM_LINE		HORIZONTAL	P7OI	A3	DDH7
DIM_LINE		HORIZONTAL	A3	M3	DDH8
DIM_LINE		HORIZONTAL	E	A3	DDD1
DIM_LINE		HORIZONTAL	A	M3	DDD2
POINT	BLACK	P1OI2			
POINT	BLACK	P2OI2			
POINT	BLACK	P3OI2			
POINT	BLACK	P4OI2			
POINT	BLACK	P5OI2			
POINT	BLACK	P6OI2			
POINT	BLACK	P7OI2			
DIM_LINE		VERTICAL			
DIM_LINE		VERTICAL			
DIM_LINE		VERTICAL			
DIM_LINE		VERTICAL	P1OI	P1OI2	DV4
DIM_LINE		VERTICAL	P2OI	P2OI2	DV5
DIM_LINE		VERTICAL	P3OI	P3OI2	DV6
DIM_LINE		VERTICAL	P4OI	P4OI2	DV7

・寸法記入の架空点は同じ
非表示で作る

寸法記入

{ 小径部作図を行う }

LINE POLYGON WHITE SOLID A B C D E F

ARC CEN_BEG_END G H F

LINE POLYGON A I J K L M N

ARC THREE_PTS N P O

LINE P Q

ARC CEN_BEG_END R S Q

ARC CEN_BEG_END T S U

ARC CEN_BEG_END V W U

{ 下側の作成 小径部 }

LINE POLYGON A2 B2 C ARC T

ARC CEN_BEG_END G2 F2 H LINE

LINE POLYGON A2 I2 J2 ARC C

ARC THREE_PTS N2 P2 C ARC C

多角形と円弧

ARC T

LINE

ARC C

ARC C

ARC C

LINE


ARC C

LINE POLYGON B33 C3 D3


ARC CEN_BEG_END E3 F3 D3

LINE F3 G3

ARC CEN_BEG_END H3 I3 G3




山谷部の記号
P-山頂 n-山谷番号 O-外 I-内側
S-始点 L-中点 E-終点
H-ヒンジ n-番号 O-外側 I-内側
R-谷部 それぞれ記号で示す。



別シートで計算
1枚のシートに参照、抽出

自動化の方法



大径側座標計算



内径	42.6
外径	43.85

各部座標

中心	0	0
中心線横	-46.0425	0
	46.0425	0
中心線縦	0	-46.0425
	0	46.0425
内径作図		
中心	0	0
内径	0	42.6
外径始点1	0	44.85
3deg	2.347268	44.78853
6deg	4.688102	44.60431
中点	7.033798	43.28234
R4終点	7.065721	43.27699
	31.00663	31.00663
R4終点	43.27699	7.065721
中点	43.28234	7.033798
6deg	44.60431	4.688102
3deg	44.78853	2.347268

計算結果から形状確認

31.00663 -31.0066



ブーツ解析の自動化

ABAQUS

- ・リプレイファイル
- ・マクロファイル
- ・・・に下記のように保存される

```
# -*- coding: mbcs -*-
#
# ABAQUS/CAE Version 6.6-1 replay file
# Internal Version: 2006.03.22-16.31.34 69548
# Run by TN179 on Thu Oct 19 14:14:05 2006
#
# from driverUtils import executeOnCaeGraphicsStartup
# executeOnCaeGraphicsStartup()
# "onCaeGraphicsStartup()" を site ディレクトリで実行中...
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
session.Viewport(name='Viewport: 1', origin=(0.0, 0.0), width=193.4375,
height=153.75)
session.viewports['Viewport: 1'].makeCurrent()
session.viewports['Viewport: 1'].maximize()
from caeModules import *
from driverUtils import executeOnCaeStartup
executeOnCaeStartup()
s = mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(name='__profile__',
sheetSize=200.0)
p, v, d, c = s.geometry, s.vertices, s.dimensions, s.constraints
s.setPrimaryObject(option=STANDALONE)
s.rectangle(point1=(0.0, 0.0), point2=(-35.0, 25.0))
s.EllipseByCenterPerimeter(center=(15.0101594924927, -7.5406494140625),
axisPoint1=(-15.8638210296631, 6.40243864059448), axisPoint2=(
-12.7337398529053, -9.24796676635742))
s.Line(point1=(-26.8191051483154, 12.5203237533569), point2=(-30.0, -5.0))
s.Line(point1=(-30.0, -5.0), point2=(-15.1524391174316, -12.2357711791992))
s.Line(point1=(-15.1524391174316, -12.2357711791992), point2=(0.0, 0.0))
s.Line(point1=(0.0, 0.0), point2=(-12.1126748154641, 15.0))
s.PerpendicularConstraint(entity1=g[10], entity2=g[11])
s.Line(point1=(-12.1126748154641, 15.0), point2=(-23.1199169158936,
19.7764205932617))
s.Line(point1=(-23.1199169158936, 19.7764205932617), point2=(-35.0,
15.223575592041))
s.CoincidentConstraint(entity1=v[12], entity2=g[4])
s.Line(point1=(-35.0, 15.223575592041), point2=(-42.8963394165039,
1.84959352016449))
s.Line(point1=(-42.8963394165039, 1.84959352016449), point2=(-5.33536672592163,
25.0))
```


ANSYS、ADINAも同様/サポートに確認して使用


MARCの解析設定概要

revolve180deg.proc

```
| Version : MENTAT2005
*reset_view
*fill_view
*set_sweep_tolerance
0.01
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*remove_unused_points
*set_expand_rotations
-5 0 0
*set_expand_repetitions
36
*expand_elements
all_existing
*fill_view
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*select_sets
out
*duplicate_reset
*set_duplicate_translations
400 0 0
*duplicate_elements
all_selected
*remove elements
```

解析モデル作成プロシジャ





	A	B	C	D
1				
2		revolve180deg.proc		
3				
4		Version : MENTAT2005		
5		*reset_view		
6		*fill_view		
7		*set_sweep_tolerance		
8		0.01		
9		*sweep_all		
10		*remove_unused_nodes		
11		*remove_unused_points		
12		*set_expand_rotations		
13		-5 0 0		
14		*set_expand_repetitions		
15		36		
16		*expand_elements		
17		all_existing		
18		*fill_view		
19		*sweep_all		
		Sheet1		

```

*sweep_all
*remove_unused_nodes
*remove_unused_points
*set_expand_rotations
-5    0    0
*set_expand_repetitions
36
*expand_elements
all_existing
  
```

別シートで入力・計算⇒参照

180° 拡張/ 2D⇒3D				入力	
X軸回り	Y軸回り	Z軸回り	毎拡張		
-5	0	0°	(マイナス) モデルを作る側/断面が見える側		
拡張繰り返し数 ←計算値					
36				計算=180/上の角度(-5)	

ブーツ自動プログラム190906.xlsx

EXCELに実施した履歴をコピー

3D化

入力すべき項目を赤字で追記

材料 入力

シャフト（金属）材料定義

ブーツ材料

要素のコピー
番号付け
元に戻して
節点共有

隣の出力用シートに反映

付付(X方向)

```
*set_duplicate_translations
```

```
400 0 0
```

```
*duplicate_elements
```

```
all_selected
```

```
*remove_elements
```

```
all_selected
```

```
*fill_view
```

```
*select_sets
```

```
rub
```

```
*duplicate_reset
```

```
*set_duplicate_translations
```

```
200 0 0
```

```
*duplicate_elements
```

```
all_selected
```

```
*remove_elements
```

```
all_selected
```

```
*fill_view
```

```
*invisible_selected
```

```
*invisible_selected
```

```
*fill_view
```

```
*sweep_nodes
```

```
all_existing
```

```
*renumber_nodes_directed
```

```
1 0.001 0.001
```

```
*renew
```

```
1 0.0
```

```
*select
```

```
in
```

```
*element_type 7
```

```
all_selected
```

```
*new_material
```

```
*material_type mechanical:isotropic
```

```
*material_type mechanical:isotropic
```

```
*material_value isotropic:youngs_modulus
```

```
21000
```

```
0.29
```

```
8e-10
```

```
*add_material_elements
```

```
all_selected
```

```
*invisible_selected
```

```
*invisible_selected
```

```
*select_sets
```

```
rub
```

```
*element_type 84
```

```
all_selected
```

```
*new_material
```

```
*material_type mechanical:mooney 200
```

```
*material_value mooney:c10
```

```
1
```

```
1
```

```
1
```

```
1
```

```
1
```

```
1e-10
```

解析の自動化例：等速ジョイントブーツ
MENTAT/MARC

```
*select
```

```
out
```

```
*element_type 7
```

```
all_selected
```

```
*new_material
```

```
*material_type mechanical:isotropic
```

```
*material_value isotropic:youngs_modulus
```

```
21000
```

```
0.29
```

```
8e-10
```

```
*material_type plasticity
```

```
*material_value plasticity:yield_stress
```

```
200
```

```
*add_material_elements
```

```
all_selected
```

```
*select_sets
```

```
out
```

```
*new_geometry
```

```
*geometry_type mech_three_solid
```

```
*geometry_option assumedstrn:on
```

サンプルは無償提供します。CAD（ブーツ等）自動化も。

誰でも覚えられます。実行可能です。

自動化の方法

スプリングバック解析の例

皿ばねの解析



入力項目

形状入力

内径(mm)	外径(mm)	厚み(mm)
Φ 114	Φ 200	14.8

材料入力

ヤング率Mpa	ポアソン比	降伏応力Mpa
210000	0.3	1000

注) MARCで降伏応力はViscous応力のため、

通常の材料強度とは異なる。

フィレット

角度


	角度
A 2	10 deg
B 2	
C 2	
D 2	

メッシュ分割

横	縦
30	50

摩擦係数

0.2



(1) 加工工程


1) 加工時の移動量 剛体A移動量 8.55 mm

```

109 # | End of List
110 *new_cbody geometry *contact_option geometry_nodes:off
111 *contact_value initvx -1
112 *add_contact_body_curves
113 24
114 # | End of List
115 *new_contact_table
116 *new_md_table 1 1
117 *set_md_table_type 1
118 time
119 *table_add
120 0 0
121 2 0
122 2 1
123 10 1
124 *table_fit
    
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Pos Y cbody3		Force Y cbody3						
2	-5.00E-01	0.00E+00	0						
3	-4.00E-01	0.00E+00	0						
4	-3.00E-01	0.00E+00	0						
5	-2.00E-01	0.00E+00	0						
6	-1.00E-01	0.00E+00	0						
7	-1.58E-11	0.00E+00	0						
8	1.00E-01	0.00E+00	0						
9	2.00E-01	0.00E+00	0						
10	3.00E-01	0.00E+00	0						
11	4.00E-01	0.00E+00	0						
12	5.00E-01	0							

- 1) 貼り付けシートA-B列に読み取り(履歴)を貼り付け
1000行までのシートのため、それ以上の時は1000行まで
- 2) D2セルに分割モデル数を入力
⇒自動的にB列で荷重調整
- 3) 表示/マクロ:エラー行削除実行でグラフが整う。
下記グラフのように整う。



だれでも1日で自動化習得できます。

詳細の説明の時間がないので、問い合わせで対応します。

```

134 *edit_contact_table ctable1
135 *edit_contact_table ctable1
    
```

結果処理、グラフ作成なども自動化、ひな型の使用

```
| Created by Marc Mentat 2013.0.0 (64bit)
*prog_option compatibility:prog_version:ment2013
*prog_analysis_class structural
*prog_use_current_job on
|
@push(results) *post_open
  "D:\data\ogawa\FEM\ogawa-tmep\2017-0325\plate.t16"
*fill_view
*set_history_locations
  n:403
# | End of List
*history_collect 0 999999999 1
*history_add_var
Displacement Y
Reaction Force Y
*history_fit
*history_write D:\data\ogawa\FEM\ogawa-tmep\2017-0325\his.x yes
*quit yes
| Appended by Marc Mentat 2013.0.0 (64bit)
*prog_option compatibility:prog_version:ment2013
*prog_analysis_class structural
*prog_use_current_job on
|
```

ファイルを開く

節点指定

データ読み込み


抽出データ

HISTORY PLOT
job1

Curve 1
X : Time
Y : Force Y cbody2

X	Y
0.000000e+00	0.000000e+00
5.000000e-01	3.125988e-01
1.000000e+00	7.131120e-01
1.500000e+00	1.163022e+00
2.000000e+00	1.677310e+00
2.500000e+00	2.187279e+00
3.000000e+00	2.780530e+00
3.500000e+00	3.342587e+00
4.000000e+00	4.012200e+00
4.500000e+00	4.800000e+00
5.000000e+00	5.700000e+00
5.500000e+00	6.700000e+00
6.000000e+00	7.800000e+00
6.500000e+00	9.000000e+00
7.000000e+00	1.030000e+01
7.500000e+00	1.170000e+01
8.000000e+00	1.320000e+01
8.500000e+00	1.480000e+01
9.000000e+00	1.650000e+01
9.500000e+00	1.830000e+01
1.000000e+01	2.020000e+01
1.050000e+01	2.220000e+01
1.100000e+01	2.430000e+01
1.150000e+01	2.650000e+01
1.200000e+01	2.880000e+01
1.250000e+01	3.120000e+01
1.300000e+01	3.370000e+01
1.350000e+01	3.630000e+01
1.400000e+01	3.900000e+01
1.450000e+01	4.180000e+01
1.500000e+01	4.470000e+01
1.550000e+01	4.770000e+01
1.600000e+01	5.080000e+01
1.650000e+01	5.400000e+01
1.700000e+01	5.730000e+01
1.750000e+01	6.070000e+01
1.800000e+01	6.420000e+01
1.850000e+01	6.780000e+01
1.900000e+01	7.150000e+01
1.950000e+01	7.530000e+01
2.000000e+01	7.920000e+01
2.050000e+01	8.320000e+01
2.100000e+01	8.730000e+01
2.150000e+01	9.150000e+01
2.200000e+01	9.580000e+01
2.250000e+01	1.002000e+02
2.300000e+01	1.047000e+02
2.350000e+01	1.093000e+02
2.400000e+01	1.140000e+02
2.450000e+01	1.188000e+02
2.500000e+01	1.237000e+02

ひな型グラフへ
貼り付け



自動化の方法

ある1形状の例(軸対称モデル)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ゴム部														
2	*add_points			点番号								各部寸法		各部寸法	
3	1.10	11	0	1		寸法入力					⑤ #####	⑭	10	deg	
4	1.10	18.6	0	2	直径① #####						⑥ #####	⑮	—		
5	7.9	19.992983	0	3	③ #####						⑦ #####	⑯	25		
6	11.15	27	0	4	④ #####						⑧ #####	⑰	1.7		
7	14.65	27	0	5	④ #####						⑨ #####	⑱	—		
8	17.95	19.923127	0	6	クリアランス 1.10						⑩ #####	⑲	—		
9	18.05	20.137578	0	7	角度検証 1						⑪ #####				
10	21.25	27	0	8							⑫	7.9		⑬のところは⑯適	
11	24.75	27	0	9							⑬	2			
12	28.05	19.923127	0	10											
13	28.15	20.137578	0	11											
14	31.35	27	0	12											
15	34.85	27	0	13											
16	38.15	19.923127	0	14											
17	38.25	20.137578	0	15											


	A	B	C	D	E
1	*add_points				
2	1.1	11	0		
3	1.1	18.6	0		
4	7.9	19.99298315	0		
5	11.15	27	0		
6	14.65	27	0		
7	17.95	19.92312716	0		
8	18.05	20.13757785	0		
9	21.25	27	0		
10	24.75	27	0		
11	28.05	19.92312716	0		
12	28.15	20.13757785	0		
13	31.35	27	0		
14	34.85	27	0		
15	38.15	19.92312716	0		
16	38.25	20.13757785	0		
17	41.45	27	0		
18	44.95	27	0		
19	48.4	19.99298315	0		
20	56.3	18.6	0		
21	56.3	11	0		
22	1.1	11	0		
23	*set_curve_type line				
24	*add_curves				
25	1	2			
26	2	3			
27	3	4			
28	4	5			
29	5	6			
30	7	8			
31	8	9			
32	9	10			
33	11	12			
34	12	13			
35	13	14			
36	15	16			
37	16	17			
38	17	18			

	A	B
1	*set_sweep_tolerance	
2	0.01	
3	*sweep_all	
4	*remove_unused_nodes	
5	*remove_unused_points	
6	*expand_reset	
7	*set_expand_non_equi_angle 1-5	
8	*set_expand_non_equi_repetitions 1 4	
9	*set_expand_non_equi_angle 2-10	
10	*set_expand_non_equi_repetitions 2 7	
11	*set_expand_non_equi_angle 3-15	
12	*set_expand_non_equi_repetitions 3 6	
13		
14		
15	@set(\$eltypemode,element)	
16	@set(\$threed_anl_dim,false) @set(\$axisym_anl_dim,true) @set(\$planar_anl_dim,false)	
17	*element_type 10	
18	all_existing	
19	*expand_axito3d	
20	*fill_view	
21	*sweep_all	
22	*remove_unused_nodes	
23	*renumber_elements_directed	
24	1 0.001 0.001	

FreeCADで簡単な作図を試みる


FREE-CADの例

2D作図



FreeCADで簡単な作図を試みる

点と点、直接座標入力で点作成、円弧作成など必ずスクリプトが残ります。



どのソフトも操作するとこの記録が残ります。
表面上画面に出なくても、ファイルに保管されます。⇒これを使って自動化

ソフトのクセを探して(サポートに確認して誰でも自動化ソフトが作れます。
⇒ バグ取りは、単なる気力の問題で若者向きです、

FreeCADの例



2点目の点


距離(寸法記入)

法(距離).FCMacro


FreeCADで簡単な作図を試みる

マクロの中身

ファイル名.FCMacro というファイルが作成される。



自動描画の方法/作図コントロール



この数値(寸法)部分をEXCELの別セルを使って入力を反映 ⇒
テキストで書き出し ⇒ MACROとしてテキストファイル実行

詳細後述

寸法を別シートで入力、参照する形でマクロを変更

CAEソフト、各種

- ・ CAD/線形解析ソフト
SolidWorks、NX-Nastran、CATIA、AutoCADなど
- ・ ゴムの解析ソフト
MARC、ABAQUS、ANSYS、ADINAなど


各ソフトのプロシジャー（ソフトにより名称が異なる）の利用

1) CAD機能

MENTAT（MARCのプリ処理ソフト）での円弧の作成


① 3点による
弧の作成

② 中心と始点
終点による作成



CAD/解析ソフト どのようなもののこのような操作の情報が書き出される。
これらを利用する・・・。

FreeCADで簡単な作図を試みる



[EXCEL記述]

中心		
x	y	z
0	0	0

半径
5.00E-01


分割数	
50	50

材料定義	A
ヤング率	72000
ポアソン比	0.17
降伏応力	1.00E+20

分割した要素に
材料の割り当ても可能

その他解析の設定も...

このツールは、上記の繰り返し
応用として接線寸法の計算くらいです。



当面、外出も少ないので…… ⇒ お手伝いできます。

人間の習慣

単純な作業、1分で出来ると思うと自動化しないことも・・・

(自分の失敗)

E:¥D Dir¥053寺子屋DB2019¥★寺子屋始動¥088 * * ゴム¥191216-17¥12.16資料

CTR+m 並べ替え
⇒ D行 2以上を削除

CTR+l
CとD行に自動でひずみと応力計算

Microsoft Excel

1	経過時間	変位	荷重
2	(sec)	(mm)	(N)
3	0	-0.00016	0
4	0.002	-0.00016	0.00053
5	0.004	-0.00016	0.0019
6	0.054	0.02368	0.00522
7	0.104	0.07548	0.00277
8	0.154	0.1223	-0.00614
9	0.204	0.16554	0.01487
10	0.254	0.20775	0.01835
11	0.304	0.2497	0.02104
12	0.354	0.29143	0.01538
13	0.404	0.33316	0.01302
14	0.454	0.37479	0.01438
15	0.504	0.41652	0.02025
16	0.554	0.4582	0.01952

Microsoft Excel

1	経過時間	変位	荷重
2	(sec)	(mm)	(N)
3	0	-0.00016	0
4	0.404	0.33316	0.01302
5	0.904	0.74984	0.03808
6	1.404	1.16652	0.35539
7	1.904	1.5832	1.09271
8	2.404	1.99982	1.79657

ヤング率
「N/mm²」

Microsoft Excel

=(B3-\$B\$3)/(\$K\$3+\$B\$3)

1	経過時間	変位	ひずみ	応力	荷重
---	------	----	-----	----	----

実際に操作5分程度で出来るので、何十年も手動で実施


千件以上の処理 ⇒ 1件3分として3,000分以上の無駄

/費用対効果 10分で作れるのに・・・

19	7.904	6.58318	6.08596	1		11	3.904	3.2498	0.064988	0.140767	3.60644	1
20	8.404	6.99985	6.29815	1		12	4.404	3.66648	0.073333	0.158195	4.05295	1
21	8.904	7.41648	6.49218	1		13	4.904	4.08316	0.081667	0.172928	4.43041	1
						14	5.404	4.49978	0.089999	0.186271	4.77227	1

雛型

グラフ化、計算式、何度も使うものはひな型にしておく。



EXCELの複数のシートを作成、
左から順に作業できるようにすると便利です。

24	15	1.9105	0.0691	0.0048	15	0.0564	0.0691
25	16	1.9296	0.0786	0.0062	16	0.0604	0.0786

OCR . . . 画像から文字起こし

手書き書類を電子化

音声認識

Diff ファイル比較
ファイルの中身を比較し、
異なる部分をマーキング


無料OCRソフト6選

OCRとして知られる、光学文字認識は、イメージを含むタイプ/手書き/プリントのテキストを電子テキストに変換するテクノロジーです。請求書、名刺、銀行利用明細、パスポート、雑誌記事、PDFの契約書、その他の書類などのイメージをスキャンできます。これらの書類をデジタル化する必要があるとしましょう。何時間も費やして、すべてをタイプしなおしますか？無料のOCRソフトウェアを使えば、この作業に時間を無駄にしすぎず、簡単にデジタル化を行うことができます。

Top 6 Free OCR Software You Should Try

- [LightPDF](#)
- [OCR.Space](#)
- [i2OCR](#)
- [NewOCR.com](#)
- [To-Text OCR Converter](#)
- [OCRConvert.com](#)

次ページ参照



無料OCRソフト 6 選

<https://lightpdf.com/jp/free-ocr-software.html>



1 LightPDF

LightPDFはJPG、PNG、PDFをテキストに変換するとても便利なウェブサービスです。英語、フランス語、イタリア語、日本語、スペイン語などを含むたくさんの言語を認識することができます。ソフトウェアをダウンロードしたり、アカウントを作成したりすることなく、ファイルをこのサイトにドラッグし、言語を選択し、「変換」をクリックして、変換されたファイルをすぐにダウンロードできます。

下の2つのPDFファイルをORC変換
フリーのソフトの実力を確認する



①手書き 住所や青色申告手順



フリーのソフトでは、**手書きは
1%程度変換**

郵便物の仕分けなども99% OKなので
高価なソフトになると精度アップ

純・い3深をのヨルみは0化-工/
2を、いわ野・おー及と0・をクま夜季既
・「財な、ル
ID>
月フィス、「-(OK(-ök引7-「召H話HVロ
スミ/2。な10十ん8ノvIV・イ平eン012乙を8、レ
・ハ朝麥わを

②EXCEL予定表 (PrtSc)

直近

MARcus、メカニカルユーザー会

懸案事項

2. サイバネット ANSYS圧縮 OCRトライ
 3. 硬度計調査 CERiさん試験片確認中(問1) **メルマガ**
 4. セミナー資料
 5. 提案書
- 二軸構想 - リニアスライダー 寺子屋 HPに講習会日程**

移動時技術資料整理
(ディスク整理)

画像処理ソフト

樹脂耐久性・破壊強度予測⇒ゴムの熱応力・耐久から

- ・測定の再現性
- ・粘弾性その

次回メキシコ料理

富山二軸資料

<https://terakoya2018.com/wp/wp-content/>

寺子屋

サブリーチン公開/便利機能
お役立ち資料UP-INDEX

地方の技術試験セン

<http://www.asahi-net.or.jp/~gb4k-nu/>

直近

懸案事項

寺子屋HPに習会日程

MARcus、メカニカルユーザー会

2サイバネットANSYS圧縮

OCRトライ

3硬度針査CERはん試験片確認中(問1メ)レ・マプス

二軸構想-リニアスライダー

5提案書

4セミナー資料

(ディスク整理)

画像処理ソフト


移動時技術資料整理

[2018.com/wp/wp-content/](https://terakoya2018.com/wp/wp-content/)


[10/724e91f3bd3C9aa31博e22 ix](https://www.asahi-net.or.jp/~gb4k-nu/)

ワープロ作成の印刷物は
90%以上変換可能

**フリーのソフトでもこの程度
変換可能**



組み合わせで効率アップ



自動化の効果

自動化は工数削減だけではない

①工数削減

90%以上の工数削減可能な方法もあります。

②ミス防止、ストレス軽減

忙しくなると凡ミスも増える、初心者でも同じ品質の作図、解析が可能

③考える時間の捻出

単純作業時間を削減、より深く考える時間の創出

**手順書、教育のシステム化から
スキルアップ、裾野知識を広げ開発に役立つ**

人間の行動心理・・・失敗は繰り返しやすい
効率化から時間の捻出

お問い合わせ先

寺子屋 問合せ <https://terakoya2018.com/question>

<https://terakoya2018.com/>

MAIL : hagi@terakoya2018.com